



C
共8处
圆周对称分布



说明：

1. 表面清洁去油污，端面不得有刻痕划痕；
 2. 未注尺寸公差按GB/T1804-f，未注形位公差按GB/T1184-H。

